


katu

C-porras


B-porras

A-porras


P7




P5



P3




P1




5



P4



P2



katu

Piha


Piippukaavio ei ole mittakaavassa

Kohteen osoite  
Piippu/kattokaavio  
Kuva 1

työn:o


Suomen Hormistokeskus Oy / pp.kk.vvvv  
Tuotekatu 6, 21200 RAISIO / Juvan Teollisuuskatu 8, 02920 ESPOO  
puh. 020 730 4030, fax. 020 730 4031

## Piippu 1



Hormi n:o	As./tila	Hormin koko, cm	Huom.
1	As. 4 keittiö	19 x 15	vuotaa
2	As. 7 keittiö	21 x 15	vuotaa
3	As. 1 keittiö/WC	14 x 14	vuotaa
4	As. 4 kph	14 x 16	vuotaa
5	As. 7 kph		vuotaa

## Piippu 2



Hormi n:o	As./tila	Hormin koko, cm	Huom.
1	As. 5 kph	14 x 18	vuotaa
2	As. 2 keittiö	16 x 21	vuotaa
3	As. 5 keittiö/as.8 keittiö	14 x 18	hormi tukossa osittain
4			
5	As. 8 kph	16 x 16	vuotaa
6	As. 2 kph	14 x 14	vuotaa
7			
8			
9			

Kohteen osoite  
Piippu/hormikaavio  
Piiput 1-2

työn:o

*Suomen Hormistokeskus Oy / pp.kk.vvvv*  
Tuotekatu 6, 21200 RAISIO / Juvan Teollisuuskatu 8, 02920 ESPOO  
puh. 020 730 4030, fax. 020 730 4031

# SUOMEN HORMISTOKESKUS OY

Tuotekatu 6, 21200 RAISIO  
Juvan Teollisuuskatu 8, 02920 ESPOO

puh. 020 730 4030  
faksi 020 730 4031

## HORMIRAPORTTI

(Rakenne- ja kuntoarviointi TV-kuvauksella  
savuhormien kunnostusta varten)  
Hormit on kuvattu ylhäältä alaspäin.

Työ n:o

Päiväys pp.kk.vvvv

Osoite, huoneisto, mikä hormi: **kohteen osoite**

Piippu n:o hormi n:o

Tulisija/tila/huone tms: **As. n:o kph** Etäisyys sisäkatosta: \_\_\_\_\_ cm

Hormin koko piipun yläosassa: **14 x 15** cm

Hormin pituus: **14,2** metriä Arvio hormin pituudesta: \_\_\_\_\_ metriä

Hormin tiiviys: vuotaa  tiivis  ei todettu

Kuvauslaitteisto: Wöhler  Wiwa  Muu  Hormiluotaimet  Digitaalinen tallennus

Todetut rakenteelliset asiat metreittäin (mutkat + jyrkkyys + pituus, sivuttaissiirtymät cm, tukkeumat, supistukset cm, laastipurseet, rakennusjätteet sekä tiilien puuttumiset ym.):

- Yläosassa 0 – 2 m laastisaumoja auki

- 2,5 m laastipurseita

- 3,8 m laastipurse, "pykälä"

- 4,2 m laastisaumoja auki

- 5,3 m siirtymä hormin lev...

- 7,1 m kaventuma n. 2 cm

- 11,2 m lähtö, venttiili

- 12 m hormin reunassa kolo

- 12,4 m laastipurse kulmassa

- 12,7 m umpeenmuurattu vanha lähtö

- 14,2 m pohja tai tukos, pölyä

Suositus korjaustavasta: **Putkitus taipuisa Ø 100 mm**

Arvio mahdollisista kunnostamisessa tarvittavista työaukoista: **mahd. 5,3 m**

Työaukkojen sijainti (arvio): **4. krs**

Yleistä huomioitavaa (esim. mahdollinen piirros kääntöpuolella):

Kuvauksen suorittaja(t): \_\_\_\_\_

## KOHTEEN OSOITE

## SELVITYS

työn:o

Hormitutkimukset

pp.kk.vvvv

## Asunto

## Tila

## Piippu / hormi

## Huom.

## A-PORRAS

## Alakellarikerros

As. n:o	keittiö kph		ei vetoa ei vetoa
	Pyörävarasto		hormi vetää, mutta testisavu ei tule katolle
Pesutupa	ritiläventtiili 1		puhaltaa
Pesutupa	venttiili 2	Piippu 13 hormi 3	
Pesutupa	kuivaushuone	Piippu 13 hormi 3	
Saunatilat	pukuhuone 1	} Piippu 13 hormi 3	
Saunatilat	pesuhuone 1		
Saunatilat	pukuhuone 2		
Saunatilat	pesuhuone 2		
Saunatilat	sauna		
Saunatilat	V		
Askarteluh.	ri...ntti...	Piippu 5 hormi 4	
Askarteluh.	v...tti 2	Piippu 13 hormi 3	
Askarteluh.	v...si	Piippu 3 hormi 3	
<b>MALLI</b>			
Yläkellarikerros			
As. n:o	keittiö kph		ei poistoa ei vetoa
As. n:o	keittiö kph	Piippu 6 hormi 6 Piippu 6 hormi 5	
Liikeh. 1+2	WC	Piippu 2 hormi 2 & 1	
Liikeh. 1+2	myymälä	Piippu 2 hormi 2 & 1	
Liikeh. 1+2	huoneet 1-3	Piippu 2 hormi 2 & 1	
Liikeh. 1+2	huone 4	Piippu 2 hormi 2 & 1	
Liikeh. 3	keittiö	Piippu 3 hormi 7	
Liikeh. 3	WC		ei poistoa

## A-PORRAS

## 1. kerros

As. n:o	keittiö (LT) oh WC kph	Piippu 1 hormi 3 Piippu 1 hormi 3 Piippu 4 hormi 6	puhaltaa ulkoseinästä ulos
As. n:o	keittiö kph oh	Piippu 2 hormi 1	ei vetoa hormi vetää, mutta testisavu ei tule katolle
As. n:o	keittiö kph oh	Piippu 3 hormi 7	ei venttiiliä
As. n:o	keittiö WC kph mh/oh	Piippu 3 hormi 7 Piippu 5 hormi 7	puhaltaa ei vetoa ei vetoa